

**„RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A
MONUMENTULUI ISTORIC „AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI
BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA”
Cod SMIS 118217**

Beneficiar: Așezămintele Brâncovenești – Biserica Domnița Bălașa



Obiectivul proiectului

Obiectiv general: Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.

OS 1: Restaurarea Bisericii „Înălțarea Domnului” - Domnița Bălașa din Municipiul București în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.

OS 1: Promovarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al monumentului istoric - Biserica „Înălțarea Domnului” - Domnița Bălașa în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios local și regional.

Rezultate planificate

- Restaurarea obiectivului de patrimoniu, consolidarea structurală, restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice.
 - Creșterea cu minim 10% a numărului mediu anual de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu la finalul perioadei de implementare.
-

Locația proiectului:

- municipiul București, sector 4, Strada Sfinții Apostoli, nr. 60;

Perioada de implementare :

- 11.08.2017- 30.10.2021;

Valoarea proiectului:

- 17.156.630,30 lei RON din care finanțarea nerambursabilă (FEDR) este de 16.801.777,38 lei RON.
-


Date relevante despre proiect

- Contractul de execuție lucrări a fost semnat în data de 17.09.2018.
 - Contractul de lucrări de construcții, constituie **92.21%** din valoarea totală a proiectului;
 - În perioada noiembrie 2017 - iulie 2021 au fost decontate 18 cereri de plată, stadiul fizic **de implementare de peste 95%** din valoarea contractului de finanțare.
-


ÎNAINTE DE RESTAURARE ...





Infiltrații la nivelul acoperisului



Infiltrații la nivelul acoperisului




Instalatii electrice vechi, necorespunzătoare normelor actuale privind siguranța monumentului



Façade deteriorate



DUPĂ RESTAURARE ...



Fațade restaurate



Elemente de stucatură în curs de restaurare sau reconstituire



Învelitoarea restaurată



Vitralii restaurate sau reconstituite



